




OP-125 VS




OP-180 VS



OP-180 TV



OP-180 DV



Model	OP-125 VS	OP-180 VS	OP-180 TV	OP-180 DV
Jmenovitý výkon; W	1010	1010	1300	1300
Volnoběžné otáčky; min⁻¹	700-1800	700-1800	1000-3000	1000-3000
Pryžová deska Ø; mm	125	180	180	180
Světlost vřetena	M14	M14	M14	M14
Hmotnost; kg	2,80	3,00	4,00	4,00
Třída bezpečnosti	/ II	/ II	/ II	/ II

Informace o hluku / vibracích

- Hladina akustického tlaku naměřená podle EN 50144.
- Hodnota váhové vibrace působící na ruce/paže podle EN 50144.

Model	L_{pA} ; dB(A)	L_{WA} ; dB(A)	$\ \blacksquare\ $ m/s ²
OP-125 VS	86,70	99,70	3,30
OP-180 VS	86,70	99,70	3,30
OP-180 TV	85,00	98,00	5,20
OP-180 DV	85,00	98,00	5,20

L_{pA} - akustický tlak (dB(A));

L_{WA} - výkon zvuku (dB(A));

$\|\blacksquare\|$ - váhové vibrace (m/s²);



Prekračuje-li akustický tlak hodnotu 85 dB(A), používejte vždy ochranu sluchu.

Provozní ovládací prvky

- 1 Tlačítko pro zajištění vypínače
- 2 Ventilační štěrbin
- 3 Aretační tlačítko vřetena
- 4 Spínač ZAP/VYP
- 5 Pomocná rukojeť *
- 6 Chránič ruky *
- 7 Pryžová deska *
- 8 Leštící kotouč *
- 9 Kruhová matice *

* Volitelné příslušenství

Standardní dodávka nemusí obsahovat veškerá příslušenství uvedená na obrázku nebo popsaná v textu.

Blahopřejeme!

Vážený zákazníku,

Společnost **DWT** je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a nabízí vynikající záruční podmínky. Naším

cílem je dodávat kvalitní zařízení za přijatelnou cenu. Doufáme, že vám toto zařízení přinese mnoho let radosti z práce.

Tým **DWT**.

Účel použití

Stroj **DWT** slouží k leštění povrchů pomocí kapalného vosku.

Obecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickými zařízeními

- Přečtěte si prosím následující pokyny týkající se ochrany před úrazem elektrickým proudem a rizika zranění či požáru a řiďte se jimi.
- Ověřte si, zda je elektrické napájení, které máte k dispozici, kompatibilní s napětím uvedeným na zařízení.
- Zkontrolujte, zda elektrická zařízení a přípojky nevykazují nějaké poškození.
- Silový kabel připojujte k napájení pouze je-li zařízení vypnuté.
- Před umístěním zařízení na zpracovávanou součást dané zařízení nejdříve zapněte.
- Přijměte ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem. Zabraňte tělesnému kontaktu s uzemněnými součástmi, jako např. kovovým potrubím, radiátory, sporáky, lednicemi apod.
- Velké změny teploty mohou vést ke kondenzaci na součástech pod proudem. Před použitím: Umožněte, aby se teplota zařízení vyrovnala teplotě pracoviště.
- Stroje, zařízení a doporučená příslušenství nepoužívejte za jiným účelem, než za jakým byly navrženy!
- Bezpečně upevněte zpracovávanou součást. K bezpečnému upevnění zpracovávané součásti použijte upínací zařízení nebo svěrák.
- Aby nedošlo k úrazu, nenoste šperky ani volné oblečení, které by se mohly zachytit do pohyblivých se součástí. Doporučujeme vám nosit ochrannou obuv a rukavice. Dlouhé vlasy je vhodné si svázat.
- Pokud při práci vzniká prach, třísky a piliny nebo pokud pracuje nad hlavou, noste prosím ochranné brýle a, je-li to nutné, ochrannou masku.

- V případě hluku používejte ochranu sluchu.
- Při práci na patře, žebřicích a lešeních mějte pod nohama vždy pevný podklad.
- Elektrická zařízení udržujte vždy z dosahu vlhkosti a deště. Zařízení neponožujte do vody.
- Při práci venku používejte pouze schválená zařízení a prodlužovačky určené pro venkovní použití.
- Zařízení nepoužívejte v místech s nebezpečím výbuchu.
- Při předávání tohoto zařízení třetí osobě se musí předat také tento návod.
- Opravy může provádět pouze odborník s použitím originálních součástí.

UPOZORNĚNÍ: Konzumace alkoholu, užívání léků a drog, stavy nemocnosti, horečka nebo únava mohou ovlivnit vaši reakceschopnost. Nepoužívejte elektrická zařízení v žádné z následujících situací.

- Elektrická zařízení udržujte mimo dosah dětí.
- Elektrická zařízení skladujte v originální krabici na bezpečném místě a mimo dosah dětí.
- Při přestávce v práci nebo když zařízení nepoužíváte, když provádíte seřízení, vyměňujete příslušenství nebo provádíte opravy vždy odpojte kabel.
- Když zařízení přenášíte, nikdy jej nedržte za kabel. Nikdy zařízení neodpojujte taháním za kabel.
- Při práci: Nedovolte, aby došlo k zastavení motoru, je-li zařízení zatíženo.
- Udržujte na pracovišti pořádek. Nepořádek může způsobit úraz!
- Při práci se vyhýbejte neobvyklým polohám těla.
- Nedopusťte, aby došlo k nechtěnému zapnutí nebo spuštění zařízení.
- Používejte pouze zařízení doporučená výrobcem Vašeho zařízení. Příslušenství vhodná pro určitý nástroj mohou být nebezpečná při použití na jiném nástroji.
- Udržujte ruce a prsty v bezpečné vzdálenosti od rotujícího kotouče.
- Provádějte pravidelné kontroly leštícího kotouče na opotřebení, znečištění nebo zachycené předměty.
- Nedovolte, aby se napájecí šňůra dotýkala rotujícího kotouče, protože může dojít k jejímu namotání. Dojde-li k této nebezpečné situaci, před odmotáním šňůry nástroj nejdříve vypněte a vytáhněte napájecí šňůru ze zásuvky. Je-li napájecí šňůra poškozená, nechte ji opravit nebo vyměnit ve Vaší místní servisní dílně.
- Nikdy nepoužívejte poškozený nebo roztržený leštící kotouč.
- Tento výrobek slouží pouze pro účely leštění. Nepoužívejte jej jako brusný nástroj.

Přišroubujte pomocné madlo 5 k hlavě stroje podle daného pracovního postupu.

Chránič ruky (volitelný doplněk)

Chránič ruky 6 (volitelný doplněk) by měl být namontován při práci s gumovou pískovací deskou 7.

Chránič ruky 6 je spojen s pomocným madlem 5.

Montáž brusných nástrojů (volitelných doplňků)

Před prací na samotném zařízení odpojte síťovou zástrčku.

Pryžová deska 7

- Připevněte chránič rukou 6. Umístěte pryžový kotouč 7 na vřetenou.

(OP-180 TV, OP-180 DV)

- Našroubujte kulatou matici 9 a utáhněte ji pomocí utahovacího klíče se dvěma otvory.
- Nainstalujte kotouč z vlněné tkaniny tak, že jednoduše natáhnete elastickou tkaninu na vnější vřetenou. Uvedte přístroj do chodu na dobu delší než 3 minuty a zkontrolujte jeho chod bez zatížení.

Uvedení do provozu

Vždy používejte správné napájecí napětí. Hodnota napájecího napětí musí odpovídat informacím uvedeným na typovém štítku zařízení.

- Zkontrolujte, je-li kotouč přesně nasazen na podložce.
- Před zapnutím přepínače se přesvědčte, zda se podložka může hladce otáčet.
- Před zahájením práce se přesvědčte, je-li vozidlo čisté a suché. Pracoviště by rovněž mělo být suché. V případě potřeby odstraňte před zahájením leštění asfaltové nečistoty pomocí vhodné čisticí látky. Odstraňte také větší skvrny bláta, skvrny od hmyzu, atd.

Zapnutí a vypnutí

Zapnutí:

Pro spuštění stroje přidržte tlačítko pro zajištění vypínače 1 a zmáčkněte ZAP/VYP tlačítko 4.

Vypnutí:

Uvolněte hlavní vypínač 4.

Montáž ochranných zařízení

Před prací na samotném zařízení odpojte síťovou zástrčku.

Pomocné madlo

Pomocné madlo 5 musí být upevněno při jakémkoliv práci se zařízením.

Provozní pokyny

- Pro tento leštící přístroj se doporučuje použít kapalný vosk. Nepoužívejte abrazivní nebo třecí činidla. Abrazivní povaha těchto čisticích prostředků by mohla způsobit poškození lakovaných povrchů.
- Před zahájením vlastní práce uveďte přístroj do chodu bez zatížení po dobu nejméně 1 minuty.

- Naneste vosk. Pracujte dlouhými tahy vedenými do kříže. Nepřítlačujte příliš silně, nechte lešticí přístroj provádět potřebnou práci.
- Lešticí přístroj vždy zapínejte a vypínejte na nebo proti leštěnému povrchu. Umístěte si napájecí šňůru na rameno a nejdříve leštěte rovné plochy zavazadlový prostor, kapotu a střechu. Pracujte širokými tahy vedenými do kříže.
- Po pokrytí rovných ploch přejděte k leštění boků vozidla. Nechte napájecí šňůru volně viset. Při leštění dveří a blatníků není potřeba pracovat do kříže vedenými tahy.

Volba rychlosti

Ovládacím kolečkem **I** je možné nastavit požadovanou rychlost (i za chodu).

Požadovaná rychlost závisí na materiálu a lze ji určit praktickým vyzkoušením.

Po delší době provozu při nízké rychlosti nechte stroj ochladit tím, že asi 3 minuty poběží při nejvyšší rychlosti naprázdno.

Údržba a čištění

Před prací na samotném zařízení odpojte síťovou zástrčku.

Lešticí kotouč je možno prát v teplé vodě s přísadou jemného detergentu. Je možno jej vysoušet v sušičce při nejnižším nastavení, avšak doporučujeme vysoušení na vzduchu.

Z důvodu bezpečné a správné funkce udržujte zařízení a ventilační štěrbinu v čistotě.

Dojde-li i přes přesné výrobní zpracování a zkušební postupy k selhání zařízení, opravu by mělo provádět pouze autorizované zákaznické servisní středisko určené pro opravu zařízení **DWT**.

Záruka

Zaručujeme, že zařízení DWT odpovídají zákonným předpisům / předpisům jednotlivých zemí (jako doklad o zakoupení slouží faktura nebo dodací list). Záruka se nevztahuje na spotřební materiál a příslušenství, která jsou zčásti zahrnuta v dodávce. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

- běžné opotřebení mechanismů a montážních celků s omezenou životností;
- údržba a výměna mechanických součástí podléhajících rychlému opotřebení (uhlíkové kartáče, ozubená kola);
- přetížení nebo příliš velké zatížení vedoucí k:

- současnému selhání jedné nebo více součástí a montážních celků funkčně propojených se systémem;

- spálení, zuhelnění nebo roztavení v důsledku příliš vysokých vnitřních teplot mechanických součástí (topné prvky, spínače, elektroinstalace, pouzdra);

- mechanické poškození zařízení nebo přítomnost cizích těles v něm;

- komerční využití;

- použití za účelem neuvedeným v provozní příručce;

- demontáž a oprava neprovedená odborníkem společnosti **DWT**.

Ochrana životního prostředí



Suroviny nelikvidujte jako odpad, ale recyklujte je.

Zařízení, příslušenství a obal by se měly roztřídit a recyklovat šetrně vůči životnímu prostředí.

Na umělohmotných součástkách je uvedeno jejich označení pro tříděnou recyklaci.

Tento návod je vytištěn na recyklovaném papíře vyrobeném bez použití chlóru.

Servis a zákaznická podpora

GARLAND distributor s.r.o.

Hradecká street

506 01 Jičín

Czech Republic

Tel: +420 493 522 904

Fax: +420 493 522 916

E-mail: garland@garland.cz

<http://www.dwtsys.de>



Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na svoji vlastní zodpovědnost, že tento výrobek odpovídá nařízením 98/37/EC, 93/68/EEC, 73/23/EEC.

Výkonný ředitel

V. Kobzar

DWTs

Deutsch Werkzeugtechnik Systems GmbH
Německo